

2020/12/19 9:20頃

塗装工(補修) 男 50歳 経験20年 墜落・転落 左大腿骨骨折

1. 状況図 (平面及び立面図、被災者、他の作業員及び機械設備の位置機種、性能名称等記入する)

- ① 建物1階エントランス前で
- ② 可搬式作業台(立ち馬H=1,800)を使用し、サッシ補修作業をしているときに
- ③ 立ち馬の延長脚の一ヶ所が縮んだため
- ④ バランスを崩して転落し、左大腿部を強打し負傷した。



【再発防止対策】

◎<構造的対策> 立ち馬等を使用する作業については始業前点検を必ず実施すること。

場所を移動させたときは各種ストッパーのロックを再確認すること。

◎使用高さに応じ、ワンサイズ上の立ち馬を選定する、※補助手すり付き、両端部 感知板付き

◎<使用方法の対策> 本部通達R2-10号: 可搬式作業台(立ち馬)の適正使用時のルールを徹底すること。